



Ministero dell'Istruzione



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo sociale europeo  
Fondo europeo di sviluppo regionale



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VIA GRAMSCI**

**TURISMO - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING – CORSO SERALE (AFM)**

**GRAFICA E COMUNICAZIONE - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO**

(VIA GRAMSCI SNC – VALMONTONE – RM)

**MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI**

(VIA PALIANESE KM. 1,200 – COLLEFERRO – RM)

**AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING**

(VIA SCROCCAROCCO, 20 – SEGNI – RM)

C. F. 95036960581

Sito Web: [www.iisviagramsci.edu.it](http://www.iisviagramsci.edu.it) e-mail: [rmis099002@istruzione.it](mailto:rmis099002@istruzione.it) PEC: [rmis099002@pec.istruzione.it](mailto:rmis099002@pec.istruzione.it)



Via Gramsci snc – 00038 Valmontone (RM)



**Circolare n. 111**

**Valmontone, 22 Novembre 2022**

- **DOCENTI**, sede IPIA;
- **Studenti e genitori** sede IPIA;
- **Personale ATA-Assistenti Tecnici** sede IPIA;
  - **DSGA**;
  - **Sito Istituzionale**;
  - **Agli atti**.

**OGGETTO: Laboratorio di Meccanica- sede IPIA di Colleferro.**

Il R.S.P.P. Ing. Amalio Rosati, a seguito del sopralluogo presso il laboratorio di meccanica dell'Istituto (plesso Colleferro) ha comunicato che *“le attrezzature presenti, in precedenza messe fuori uso per mancanza di protezioni degli organi in rotazione, a seguito dell'intervento manutentivo, risultano a norma e utilizzabili per le esercitazioni.*

*Vanno mantenute fuori uso, fino al rilascio della certificazione di conformità della ditta manutentrice: il tornio a controllo numerico e la sega a nastro.”*

IL Dirigente Scolastico  
F.to\* *Prof.ssa Maria Benedetti*

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 § 2 del D.Lgs. 39/93